


様々な建材の補修や再生で お困り事を解決します



塩ビシート床
剥離作業後
樹脂ワックス仕上げ



小便器
研磨後撥水コーティング
仕上げ



御影石タイル
欠損箇所修復
復元工事



セラミックタイル
特殊薬品による染み抜き工事



大理石壁面パネル
研磨作業後
薬品洗浄仕上げ



株式会社
エスティワンサービス

東京都渋谷区の渋谷駅西口にある「モヤイ像」をテレビ局の番組依頼で代表の尾上が抗火石で作成されたモヤイ像を丸洗いました。




株式会社
エスティワンサービス

〒490-1104 愛知県あま市西今宿六反地五 22-7
TEL 052-526-1181 FAX 052-4457292
E-mail st-one@dolphin.ocn.ne.jp

全国石材クリーニング防滑協会本部 / 愛知県建築物清掃業登録業者

- 建物清掃管理業務(日常及び定期清掃) / 衛生管理業務(有害生物総合管理業務・貯水槽及び空気環境測定業務)
- 特定建築物管理業務 / 新築美装 / 石材及び各種タイル修復再生工事(研磨作業・染み抜き・防滑工事)
- 衛生用陶器修復工事(便器や洗面台の再生工事) / 木材修復再生工事(古家あく洗い・白木漂白等)
- 内装工事(壁紙や床材の張替え・防水調査及び工事・建具の修繕等) / 各種コーティング工事
- 植栽管理業務(除草・剪定) / 環境殺菌消毒業務(OP室・クリーンルーム内の消毒清掃業務等)



高い技術

ビルメンテナンスのプロ集団による
高いクオリティを低コストでご提供



その秘密は——自社施工

私たちエスティワンサービスは、総合ビルメンテナンスのプロフェッショナルとして、東海地方を中心に様々な技術提供をさせて頂いてまいりました。海外高級ブランド店や高級ホテルのエントランスなど、建材のなかでも難しいとされる石材や木材の特殊メンテナンスなどで培った高い技術と経験で、通常清掃業務からリフォームまで、お客様のお困りごとを解決するために、社員一人一人が誇りを持って、誠心誠意サービスを提供しております。

匠の技と誇り

代表取締役 尾上英世

と誠実対応の総合ビルメンテナンス

1 特殊技術の専門家

高級ブランドショップや、ホテル・マンション・ショッピングセンターなど

高い専門的知識が必要とされる石材や木材の修復再生工事を20年以上積み重ねて来ました。取り替えや張り替えしか方法が無いと諦めたお客様に別の選択肢がある事をお伝えしてまいりました。当社は全国石材クリーニング防汚協会の代表としてこの業界のナンバーワンを目指しています。

2 清掃作業の専門家

医療施設・販売店等の店舗・事務所ビル・飲食店

空港や大型公共施設、また総合病院で清掃作業を経験した専門家がお手伝いします。日常清掃では病院清掃を基本にしている為、美観維持や公衆衛生取り入れた清掃を作業員へ指導しております。お客様が望む建物環境を清掃作業の専門家としてベストな方法を編み出し、常に清潔で心地良い空間をご提供出来る様に取り組みます。

3 建物管理の専門家

ビル管理業本来の姿とは———— 私たちエスティワンサービスの想い

建物管理の専門家として、ビル管理業のあるべき姿に対し、私たちは次の様に考えています。

1. 幅広い専門知識を持ち、お客様へご提示出来るようにすること。
2. 下請け業者に丸投げすることなく、施工業者として立つこと。
3. お客様のコストが下がるよう常に心がけること。
4. 5年10年後を見据えてメンテナンスしていくこと。
5. お客様の信頼を勝ち得なければ先がないこと。

4 プレミアムコート取扱施工店

世界で唯一の除菌力と硬度9Hの高耐久性をもつ究極のガラスコーティング

「プレミアムコートEX」はガラスコーティングで唯一 SIAA (抗菌製品技術協議会) 認定製品です。東海地方で販売と施工が認められた会社は弊社しかありません。ガラスコーティングで初めて「銀イオン」を配合した製品です。床材の保全本は勿論のこと、ペットの臭気対策にも効果のあるお勧めできる製品です。



Before



After

誘導ブロック

ラバー製の為、通常の洗剤(中性・酸性・アルカリ性)では汚れを落とすことが困難ですが、弊社が編み出した薬品を用いて洗浄した結果、汚れを克服することに成功しました。



Before



After

白木あく洗い

数十年の間、風雨にさらされ色あせや黒ずみで木本来の美しさを無くしてしまいましたが、建て替える必要無く建設当時の美観に近づけることができ、また何十年の時間を取り戻すことができました。



Before



After

大理石床研磨

今では入手出来ない高価な大理石を失うことなく再生させました。施工前は本来塗布してはいけない樹脂ワックスに尿がしみ込んでいた為、剥離してワックスを除去した後、変色した表面を数ミリ単位で研磨し鏡面仕上げに仕立てて、再浸透防止の為にガラスコーティングを施しました。



Before



After

御影石壁面タイル

酸性雨や紫外線で腐食した御影石の壁面タイルも、研磨と薬品洗浄した後、さらに仕上げとしてコーティング施工を行い、美しい黒の光沢をした壁面に再生することができました。

匠の技